


Oversigt over sikkerheds- og respektafstande

Sikkerhedsafstande

Afstand i luft, som fastsættes for en opgave, for at sikre, at de, der udfører opgaven, ikke utilsigtet kommer ind i farezonen.

For personer og materiel:



1,75 m fra nærmeste skinne

For sporsatte maskiner:



1,6 m til den nærmeste skinne på et trafikeret spor

For ikke sporsatte maskiner:



2 m til den nærmeste skinne på et trafikeret spor

Respektafstande


Afstand til spændingsførende konstruktioner, som ingen person eller det af personen benyttet håndværktøj eller materialer under arbejdet, må overskride.

For personer og materiel:




1.75 m til spændingsførende konstruktioner

Ved brug af vandslanger og højtryksspulere:




10 m til spændingsførende konstruktioner

Større maskiner (mere end 3 m over SO):




5 m til spændingsførende konstruktioner

Ved kørestrømafbrydelse:



30 cm til spændingsførende konstruktioner

Ved nedfaldne og nedhængende køreledninger:



5 m fra nedfaldne/nedhængende køreledning